


## 416D Laser Distance Meter Quick Reference Guide


### Safety



### On/Off

Measure  
Min Max


On




Clear  
OFF

Off (2 sec.)


### Batteries




### Reference Point



### Stop Bracket



### Display / Keypad



- 1 Laser on / reference point
- 2 Indirect measurement
- 3 Memory
- 4 Area / volume
- 5 Batteries
- 6 Secondary display line 2
- 7 Secondary display line 1
- 8 Summary
- 9 Min / max
- 10 Info
- 11 Measure / Min Max
- 12 Area
- 13 Volume
- 14 Memory
- 15 Clear / off
- 16 Reference
- 17 Units / Illumination
- 18 Height
- 19 Plus [+] / Minus [-]

### Français

- 1 Laser en marche/point de référence
- 2 Mesure indirecte
- 3 Mémoire
- 4 Aire / volume
- 5 Piles
- 6 Ligne d'affichage secondaire 2
- 7 Ligne d'affichage secondaire 1
- 8 Résumé
- 9 Min / max
- 10 Infos
- 11 Mesurer / Min Max
- 12 Aire
- 13 Volume
- 14 Mémoire
- 15 Effacer / arrêt
- 16 Référence
- 17 Unités / illumination
- 18 Hauteur
- 19 Plus [+] / moins [-]

### Deutsch

- 1 Laser an / Referenzpunkt
- 2 Indirekte Messung
- 3 Memory
- 4 Fläche / volumen
- 5 Batterien
- 6 Sekundäre Displaylinie 2
- 7 Sekundäre Displaylinie 1
- 8 Zusammenfassung
- 9 Min / max
- 10 Info
- 11 Messen / Min Max
- 12 Fläche
- 13 Volumen
- 14 Memory
- 15 Löschen / Aus
- 16 Referenz
- 17 Einheiten / Beleuchtung
- 18 Höhe
- 19 Plus [+] / Minus [-]

### Español

- 1 Láser encendido / punto de referencia
- 2 Medición indirecta
- 3 Memoria
- 4 Superficie / volumen
- 5 Baterías
- 6 Línea de pantalla secundaria 2
- 7 Línea de pantalla secundaria 1
- 8 Resumen
- 9 Min / máx
- 10 Info
- 11 Medir / Min Máx
- 12 Superficie
- 13 Volumen
- 14 Memoria
- 15 Borrar / apagado
- 16 Referencia
- 17 Unidades / Iluminación
- 18 Altura
- 19 Más [+] / Menos [-]


### Português

- 1 Laser ligado / ponto de referência
- 2 Medição indirecta
- 3 Memória
- 4 Área / volume
- 5 Baterias
- 6 Linha do monitor secundário 2
- 7 Linha do monitor secundário 1
- 8 Resumo
- 9 Min / máx
- 10 Informações
- 11 Medida / Min Máx
- 12 Área
- 13 volume
- 14 Memória
- 15 Limpar / desligar
- 16 Referência
- 17 Unidades / Iluminação
- 18 Altura
- 19 Mais [+] / Menos [-]


### 简体中文

- 1 激光开启/参考点
- 2 间接测量
- 3 存储
- 4 面积 / 体积
- 5 电池
- 6 辅助显示行 2
- 7 辅助显示行 1
- 8 摘要
- 9 最小值最大值
- 10 信息
- 11 测量 / 最小 最大
- 12 面积
- 13 体积
- 14 存储
- 15 清除 / 关
- 16 参考
- 17 单位 / 照明
- 18 高度
- 19 加 [+] / 减 [-]


## Units




## Memory





## + Add




## - Subtract






## Distance





## Height



## Area



## Volume



## Continuous / MIN-MAX Measurement

